










HUIDBESCHERMINGSPLAN

Metaalbewerking Toepassing	 Huidbescherming	 Huidreiniging	 Huidverzorging
 <p>olieachtig, vettig vuilgebied bijvoorbeeld olie, vetten stof enz.</p>	<p>pr 88</p>	<p>pr Clean plus of pr Clean R</p>	
 <p>Werken met watergemengde koelsmeerstoffen (KSS) en ander in water opgeloste stoffen</p>	<p>pr 99</p>	<p>pr Clean plus of pr Clean R</p>	<p>pr 2000 voor normale huid met geringe vet behoefte</p> 
 <p>sterk hechtende vervuilingen bijvoorbeeld coatings, verf, (PU-) lijmen enz.</p>	<p>pr 88</p>	<p>pr Clean L</p>	<p>pr 99 voor droge huid met grotere vet behoefte</p> 
 <p>UV-Straling bij zweetwerkzaamheden en sterke zonnenstraling</p>	<p>pr UV</p>	<p>pr Clean plus of pr Clean R</p>	